

ZÁVITOVÉ KRUHOVÉ ČELISTI

Circular screwing dies / Schneideisen



Skupina obráběného materiálu
Material group / Werkstoffgruppe

1.1; 1.2; 2.1; 2.2; 2.3; 6.2
6.1; 7.1; 8.1; 8.2; 9.1; 10.1; 10.2



9500
9550

Katalogové číslo / Cat. No. / Kat. Nr.					9500	9550
					Závit lapovaný do M26 Lapped thread up to M26 Geläpftes Gewinde bis M26	S lamačem, závit lapovaný do M26 With spiral point, lapped thread up to M26 Mit Schälanschnitt, geläpftes Gewinde bis M26
d ₁	P	D	E			
M 2	0,4	16	5	■	■	
M 2,2	0,45	16	5			
M 2,5	0,45	16	5	■	■	
M 3	0,5	20	5	■	■	
M 3,5	0,6	20	5	■		
M 4	0,7	20	5	■	■	
M 4,5	0,75	20	5			
M 5	0,8	20	7	■	■	
M 6	1	20	7	■	■	
M 7	1	25	9	■	■	
M 8	1,25	25	9	■	■	
M 9	1,25	25	9	■	■	
M 10	1,5	30	11	■	■	
M 11	1,5	30	11	■	■	
M 12	1,75	38	14	■	■	
M 14	2	38	14	■	■	
M 16	2	45	18	■	■	
M 18	2,5	45	18	■	■	
M 20	2,5	45	18	■	■	
M 22	2,5	55	22	■	■	
M 24	3	55	22	■	■	
M 27	3	65	25	■	■	
M 30	3,5	65	25	■	■	
M 33	3,5	65	25	■	■	
M 36	4	65	25	■	■	
M 39	4	75	30			
M 42	4,5	75	30			
M 45	4,5	90	36			
M 48	5	90	36			
M 52	5	90	36			

■ dodáváme standardně / standard supplies / Standardlieferbar

X.X Doporučené užití / Recommended use / Optimal
X.X Možno použít / Possible use / Geeignet

ZÁVITOVÉ KRUHOVÉ ČELISTI

Circular screwing dies / Schneideisen



Skupina obráběného materiálu
Material group / Werkstoffgruppe

1.1; 1.2; 2.1; 2.2; 2.3; 6.2
6.1; 7.1; 8.1; 8.2; 9.1; 10.1; 10.2



9500
9550

Katalogové číslo / Cat. No. / Kat. Nr.				9500	9550	Katalogové číslo / Cat. No. / Kat. Nr.				9500	9550
				Závit lapovaný Lapped thread Geläpftes Gewinde	S lamačem, závit lapovaný With spiral point, lapped thread Geläpftes Gewinde, mit Schälanschnitt					S lamačem With spiral point Mit Schälanschnitt	
d ₁	P	D	E			d ₁	P	D	E		
M 3	0,35	20	5			M 27	2	65	18		
M 3,5	0,35	20	5			M 27	1,5	65	18		
M 4	0,5	20	5	■		M 27	1	65	18		
M 4	0,35	20	5			M 28	2	65	18		
M 4,5	0,5	20	5			M 28	1,5	65	18		
M 5	0,5	20	5	■		M 30	2	65	18		
M 5,5	0,5	20	5			M 30	1,5	65	18		
M 6	0,75	20	7	■	■	M 30	1	65	18		
M 6	0,5	20	5			M 32	1,5	65	18		
M 7	0,75	25	9	■		M 33	2	65	18		
M 8	1	25	9	■	■	M 33	1,5	65	18		
M 8	0,75	25	9	■	■	M 34	1,5	65	18		
M 8	0,5	25	9			M 35	1,5	65	18		
M 9	1	25	9	■		M 36	3	65	25		
M 9	0,75	25	9			M 36	2	65	18		
M 10	1,25	30	11	■	■	M 36	1,5	65	18		
M 10	1	30	11	■	■	M 38	1,5	75	20		
M 10	0,75	30	11	■		M 39	3	75	30		
M 11	1	30	11			M 39	2	75	20		
M 11	0,75	30	11			M 39	1,5	75	20		
M 12	1,5	38	10	■	■	M 40	3	75	30		
M 12	1,25	38	10	■	■	M 40	2	75	20		
M 12	1	38	10	■	■	M 40	1,5	75	20		
M 13	1	38	10			M 42	3	75	30		
M 14	1,5	38	10	■	■	M 42	2	75	20		
M 14	1,25	38	10	■	■	M 42	1,5	75	20		
M 14	1	38	10	■	■	M 45	3	90	36		
M 15	1,5	38	10			M 45	2	90	22		
M 15	1	38	10			M 45	1,5	90	22		
M 16	1,5	45	14	■	■	M 48	3	90	36		
M 16	1	45	14	■	■	M 48	2	90	22		
M 17	1,5	45	14			M 48	1,5	90	22		
M 17	1	45	14			M 50	3	90	36		
M 18	2	45	14	■	■	M 50	2	90	22		
M 18	1,5	45	14	■	■	M 50	1,5	90	22		
M 18	1	45	14	■		M 52	3	90	36		
M 20	2	45	14			M 52	2	90	22		
M 20	1,5	45	14	■	■	M 52	1,5	90	22		
M 20	1	45	14	■	■						
M 22	2	55	16	■	■						
M 22	1,5	55	16	■	■						
M 22	1	55	16	■	■						
M 24	2	55	16	■	■						
M 24	1,5	55	16	■	■						
M 24	1	55	16	■	■						
M 25	2	55	16								
M 25	1,5	55	16								
M 26	1,5	55	16								

■ dodáváme standardně / standard supplies / Standardlieferbar

X.X Doporučené užití / Recommended use / Optimal

X.X Možné použít / Possible use / Geeignet



Skupina obráběného materiálu
Material group / Werkstoffgruppe

1.1; 1.2; 2.1; 2.2; 2.3; 6.2
6.1; 7.1; 8.1; 8.2; 9.1; 10.1; 10.2



9502

9552

Katalogové číslo / Cat. No. / Kat. Nr.				9502	9552
				Závít lapovaný do G 3/4" Lapped thread up to G 3/4" Geläpptes Gewinde bis G 3/4"	S lamačem, závít lapovaný do G 3/4" With spiral point, lapped thread up to G 3/4" Mit Schälanschnitt, geläpptes Gewinde bis G 3/4"
d ₁	N	D	E		
G 1/16"	28	25	9		
G 1/8"	28	30	11	■	■
G 1/4"	19	38	10	■	■
G 3/8"	19	45	14	■	■
G 1/2"	14	45	14	■	■
G 5/8"	14	55	16	■	■
G 3/4"	14	55	16	■	■
G 7/8"	14	65	18		
G 1"	11	65	18	■	■
G 1 1/8"	11	75	20	■	■
G 1 1/4"	11	75	20	■	■
G 1 1/2"	11	90	22	■	■
G 1 3/4"	11	105	22		
G 2"	11	105	22		

■ dodáváme standardně / standard supplies / Standardlieferbar

X.X Doporučené užití / Recommended use / Optimal
X.X Možno použít / Possible use / Geeignet

ZÁVITOVÉ KRUHOVÉ ČELISTI

Circular screwing dies / Schneideisen



Skupina obráběného materiálu
Material group / Werkstoffgruppe

1.1; 1.2; 2.1; 2.2; 2.3; 6.2
6.1; 7.1; 8.1; 8.2; 9.1; 10.1; 10.2



9504

Katalogové číslo / Cat. No. / Kat. Nr.				9504	
				Závit lapovaný Lapped thread Geläpptes Gewinde	
d ₁	N	D	E		
No. 4	40	16	5		
No. 5	40	20	5		
No. 6	32	20	7		
No. 8	32	20	7	■	■
No. 10	24	20	7	■	■
No. 12	24	20	7	■	■
1/4	20	20	7	■	■
5/16	18	25	9	■	■
3/8	16	30	11	■	■
7/16	14	30	11	■	■
1/2	13	38	14	■	■
9/16	12	38	14	■	■
5/8	11	45	18	■	■
3/4	10	45	18	■	■
7/8	9	55	22	■	■
1	8	55	22	■	■

■ dodáváme standardně / standard supplies / Standardlieferbar

X.X Doporučené užití / Recommended use / Optimal

X.X Možno použít / Possible use / Geeignet

ZÁVITOVÉ KRUHOVÉ ČELISTI

Circular screwing dies / Schneideisen



Skupina obráběného materiálu
Material group / Werkstoffgruppe

1.1; 1.2; 2.1; 2.2; 2.3; 6.2
6.1; 7.1; 8.1; 8.2; 9.1; 10.1; 10.2



9505

Katalogové číslo / Cat. No. / Kat. Nr.				9505	
				Závít lapovaný Lapped thread Geläpptes Gewinde	
d ₁	N	D	E		
No. 4	48	16	5		
No. 5	44	20	5		
No. 6	40	20	7		
No. 8	36	20	7	■	■
No. 10	32	20	7	■	■
No. 12	28	20	7	■	■
1/4	28	20	7	■	■
5/16	24	25	9	■	■
3/8	24	30	11	■	■
7/16	20	30	11	■	■
1/2	20	38	14	■	■
9/16	18	38	14	■	■
5/8	18	45	18	■	■
3/4	16	45	18	■	■
7/8	14	55	22	■	■
1	12	55	22	■	■

■ dodáváme standardně / standard supplies / Standardlieferbar

X.X Doporučené užití / Recommended use / Optimal
X.X Možno použít / Possible use / Geeignet

ZÁVITOVÉ KRUHOVÉ ČELISTI

Circular screwing dies / Schneideisen



Skupina obráběného materiálu
Material group / Werkstoffgruppe

1.1; 1.2; 2.1; 2.2; 2.3; 6.2
6.1; 7.1; 8.1; 8.2; 9.1; 10.1; 10.2



9501

Katalogové číslo / Cat. No. / Kat. Nr.				9501			
				<p>Závit lapovaný do BSW 1" Lapped thread up to BSW 1" Geläpptes Gewinde bis BSW 1"</p>			
d ₁	N	D	E				
BSW 1/16"	60	16	3,5				
BSW 3/32"	48	16	5				
BSW 1/8"	40	20	5				
BSW 3/16"	24	20	7				
BSW 1/4"	20	20	7	■			
BSW 5/16"	18	25	9	■			
BSW 3/8"	16	30	11	■			
BSW 7/16"	14	30	11	■			
BSW 1/2"	12	38	14	■			
BSW 9/16"	12	38	14	■			
BSW 5/8"	11	45	18	■			
BSW 3/4"	10	45	18	■			
BSW 7/8"	9	55	22	■			
BSW 1"	8	55	22	■			
BSW 1 1/4"	7	65	25				
BSW 1 1/2"	6	75	30				
BSW 1 5/8"	5	75	30				
BSW 1 3/4"	5	90	36				
BSW 1 7/8"	4,5	90	36				
BSW 2"	4,5	90	36				

■ dodáváme standardně / standard supplies / Standardlieferbar

X.X Doporučené užití / Recommended use / Optimal

X.X Možno použít / Possible use / Geeignet